



- 1a Elszíneződött, összefirkált szürke műkő lábazat, kapu környékén sérült elemekkel
- 1b Kopott felületű szürke műkő lépcső
- 2a Sima felületű vakolat a lábazat feletti sávban, tört világos piros színű, erősen károsodott, vagy teljesen hiányzik
- 2b Mész-kő-tégla vegyes falazat
- 3 Helyszínen húzott párkányprofil konzolos falazású téglalapon, világossárga színű, elszíneződött, rövidebb szakaszokon károsodott, illetve teljesen hiányzik
- 4 Sima vakolatfelület sávos nütölással, tört világos piros színű, kisebb felületeken vakolatkárok, ép felületen elszíneződött
- 5 Köténydíz sima felületű vakolatból, világossárga színű, elszíneződött
- 6 10 cm kiülésű, földszintes középrizalit, a kapu két oldalán szögletes pilaszterekkel, tört világos piros színű, a pilaszterek törzse világossárga vakolatsávval keretelve, mindenhol elszíneződött, a lábazat közelében vakolatkárok
- 7 Sima vakolatfelület, tört világos piros színű, erkély és eresztől környékén vakolatkárok, ép felületen elszíneződött, piszkos, csurgásfoltokkal tarkított
- 8 Ablakkeretezés húzott vagy öntött profilokból, világossárga színű, elszíneződött, alapvetően ép, kisebb hibákkal

- 9 Fogsor és tojásléc öntvénydísz, világossárga színű, kb. 50 cm hosszú elemekből, egy elem hiányzik, további elemek az eresztől környéki ázások miatt elszíneződött, állapotuk bizonytalan
- 10 Eldobozolt, vakolt eresztől, vakolat az eresztől ázása miatt károsodott, ép felület tört világos piros színű, elszíneződött
- 11 120 cm kiülésű erkély, törtfehér színű kőlemezzel, feltehetőleg a konzoldíszben rejtett acél konzollal, fekete kovácsoltvas korláttal, Horánszky 9 felüli erkély vízvezetése különösen problémás
- 12 Fa anyagú, kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablakszerket és erkélyajtó, előregedett felületképzéssel, kék, zöld és fehér színekben
- 13 Fa bejárati kapu, üvegezett felülvilágítóval, világos színű, fa erezetes textúra, átlátszó, szintelen felületkezeléssel, használati zónában erősen elsötétedett, alsó táblabetéten javítás nyoma látható
- 14a Pinceablak és ajtó lezárása tömör acéllemez betétes nyílászárókkal, kék, zöld és piros színű, deformálódott, korrodált, előregedett felületképzéssel, összefirkált
- 14b Üvegezetlen nyílás korrodált acél ráccsal és hálóval lezárva
- 15 Horganylemez fekvőeresztől és lefolyócső, hibájukra a csatlakozásuk környékén látható súlyosabb vakolatkárok utalnak

Tervezés tárgya: 1085 Budapest VIII.,
Horánszky u. 7. sz. alatti társasház
utcai homlokzat felújítása
(hrsz: 36618)

Megrendelő: **Port-Körút Kft.**
1085 Budapest, József körút 41.

Építető:

Építész:

Statikus:

Jónás Péter
okl. építészmérnök
É/2; TÉ: 09-0639
telefon: 06 30 624 5014
e-mail: jonpet84@gmail.com

ZSOLDOS és CSATÓ
ÉPÍTŐIPARI MÉRNÖKI IRODA KFT.
2600 VÁC, SZÉCHENYI U. 37.
TELEFON/FAX: +36-27-311872

Csató György
T-T; SZES-2; T-SZ; 13-5724

Rajz megnevezése:

UTCAI HOMLOKZAT
Meglévő állapot

Tervfajta:

Településképi bejelentési terv

Lépték:

M 1:100

Rajzszám:

E - 1

Dátum:

2013. december