



Jelmagyarázat:

- 1

Tardosi mésző lábazat felújítása (halvány vörös) tisztítás JOS-eljárással, hiányok pótlása, felületfrissítés
- 2

Vakolt lábazat, simított (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) vakolat bontása, új WTA rendszerű vakolat készítése, festés
- 3

Kváderes vakolat (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) nedvesség károsodott vakolat bontása, új WTA rendszerű vakolat készítése; festés
- 4

Kváderes vakolat (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mosás, sérült vakolat bontása, foltszerű javítás, festés
- 5

Vakolatból húzott díszes osztópárkány (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mosás, sérült részek bontása, hiányok pótlása, festés
- 6

Erkély rabilolás (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) új rabilolás készítése, Magdolna utcai meglévő alapján, festés
- 7

Nútolt vakolat, kváder-hatású (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) meglévő vakolat bontása, új 'kváderesen' nútolt vakolat készítése, festés
- 8

Fésűs vakolat (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mosás, sérült részek bontása, hiányok pótlása, 1 cm fedő vakolat vízszintes fésűs felülettel, festés
- 9

Simított vakolat (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mosás, sérült vakolat bontása, foltszerű javítás, festés
- 10

Új osztópárkány készítése (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) meglévő osztópárkány mintavételét követően új párkány elemek gyártása, beépítése, festése
- 11

Új 'futókutya' motívumos díszítőelem gyártása, és beépítése (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) új díszítőelem gyártása, beépítése, festése
- 12

Vakolt párkány (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mosás, sérült részek bontása, téglá és vakolat hiányok pótlása, festés

- 13

Függőlegesen nútolt vakolat (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mintavétel a Magdolna utcai erkélyről, vakolat javítása, nútók készítése, festés
- 14

Mázolt acél pince ajtó (sötét barna) rozsdá eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás
- 15

Bejárati fa ajtó (sötét barna) jelen felújítás során nem érintett, korábban pályázati úton felújítva
- 16

Kapcsolt gerébtokos fa ablak (sötét zöld tok, fehér szárny - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: raskettázás és csiszolás, hiánypótlás, 1× alap-, 2× fedőmázolás/
- 17

Műanyag redőny (barna - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: meglévő bontása, új barna színű redőny beépítése meglévő tokba/
- 18

Műanyag ablak, hőszigetelő üvegezéssel (fehér - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: meglévő bontása, új hőszigetelő fa ablak, jellemző osztással, zöld tok, fehér szárny/
- 19

Acél pinceablak (fekete) rozsdá eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás, drótüvegezés cseréje;
- 20

Acél ablakrács (fekete) rozsdá eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás
- 21

Ablakpárkány, és párkányfedés, ill. erkély-, és eresz szegély (natúr horgany) meglévő párkányok, szegélyek bontása, új horganylemez párkány / szegély beépítése
- 22

Új párkányfedés (natúr horgany) új osztópárkány fedéseként, új horganylemez párkányfedés beépítése
- 23

Kovácsoltvas korlát (fekete) rozsdá eltávolítása, acélhiányok pótlása, 2× alap-, 1× fedő mázolás

Projekt neve:

KOSZORU-25

Létesítmény:

1086 Budapest, Koszorú u. 25-27.
(hrs.: 35520)

Projekt leírása:

Utcai homlokzatok felújítása

Megrendelő:

Társasház, Koszorú u. 25-27.
1086 Bp., Koszorú u. 25-27.

Tervező:

Kovács Dániel Örs EV
3508 Miskolc, Próbatétel u. 12.
e-mail: kovacsdanielors@gmail.com
Tel.: +36/20-7-755-755

Okleveles építésmérnök:	Kovács Dániel Örs É 05-0472	
Építész munkatárs:		

rajz megnevezése:

Koszorú utcai homlokzat

Tervezett állapot

tervfajta:

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV

lépték:

M = 1:200

dátum:

2019. aug.

rajzszám:

É-01-A



+17,30
+15,05

+13,25
+10,97

+8,91
+6,48

+4,56
+2,31

+1,30
+0,10

Jelmagyarázat:

- 1

Tardosi mészkö lábazat felújítása (halvány vörös) tisztítás JOS-eljárással, hiányok pótlása, felületfrissítés
- 2

Vakolt lábazat, simított (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) vakolat bontása, új WTA rendszerű vakolat készítése, festés
- 3

Kváderes vakolat (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) nedvesség károsodott vakolat bontása, új WTA rendszerű vakolat készítése; festés
- 4

Kváderes vakolat (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mosás, sérült vakolat bontása, foltszerű javítás, festés
- 5

Vakolatból húzott díszes osztópárkány (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mosás, sérült részek bontása, hiányok pótlása, festés
- 6

Erkély rabilolás (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) új rabilolás készítése, Magdolna utcai meglévő alapján, festés
- 7

Nútolt vakolat, kváder-hatású (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) meglévő vakolat bontása, új 'kváderesen' nútolt vakolat készítése, festés
- 8

Fésűs vakolat (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mosás, sérült részek bontása, hiányok pótlása, 1 cm fedő vakolat vízszintes fésűs felülettel, festés
- 9

Simított vakolat (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mosás, sérült vakolat bontása, foltszerű javítás, festés
- 10

Új osztópárkány készítése (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) meglévő osztópárkány mintavételét követően új párkány elemek gyártása, beépítése, festése
- 11

Új 'futókutya' motívumos díszítőelem gyártása, és beépítése (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) új díszítőelem gyártása, beépítése, festése
- 12

Vakolt párkány (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mosás, sérült részek bontása, téгла és vakolat hiányok pótlása, festés

- 13

Függőlegesen nútolt vakolat (okkersárga - Baunit 0234 HBW45) mintavétel a Magdolna utcai erkélyről, vakolat javítása, nútok készítése, festés
- 14

Mázolt acél pince ajtó (sötét barna) rozsdá eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás
- 15

Bejárati fa ajtó (sötét barna) jelen felújítás során nem érintett, korábban pályázati úton felújítva
- 16

Kapcsolt gerébtokos fa ablak (sötét zöld tok, fehér szárny - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: raskettázás és csiszolás, hiánypótlás, 1× alap-, 2× fedőmázolás/
- 17

Műanyag redőny (barna - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: meglévő bontása, új barna színű redőny beépítése meglévő tokba/
- 18

Műanyag ablak, hőszigetelő üvegezéssel (fehér - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: meglévő bontása, új hőszigetelő fa ablak, jellemző osztással, zöld tok, fehér szárny/
- 19

Acél pinceablak (fekete) rozsdá eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás, drótüvegezés cseréje;
- 20

Acél ablakrács (fekete) rozsdá eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás
- 21

Ablakpárkány, és párkányfedés, ill. erkély-, és eresz szegély (natúr horgany) meglévő párkányok, szegélyek bontása, új horganylemez párkány / szegély beépítése
- 22

Új párkányfedés (natúr horgany) új osztópárkány fedéseként, új horganylemez párkányfedés beépítése
- 23

Kovácsoltvas korlát (fekete) rozsdá eltávolítása, acélhiányok pótlása, 2× alap-, 1× fedő mázolás

Projekt neve:

KOSZORU-25

Létesítmény:

1086 Budapest, Koszorú u. 25-27.
(hrs.: 35520)

Projekt leírása:

Utcai homlokzatok felújítása

Megrendelő:

Társasház, Koszorú u. 25-27.
1086 Bp., Koszorú u. 25-27.

Tervező:

Kovács Dániel Örs EV
3508 Miskolc, Próbatétel u. 12.
e-mail: kovacsdanielors@gmail.com
Tel.: +36/20-7-755-755

Okleveles építésmérnök:	Kovács Dániel Örs É 05-0472	
Építész munkatárs:		

rajz megnevezése:

Magdolna utcai homlokzat

Tervezett állapot

tervfajta: TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV

lépték: M = 1:200 dátum: 2019. aug.

rajzszám:

É-02-A



Jelmagyarázat:

- 1

Tardosi mésző lábazat felújítása (halvány vörös) tisztítás JOS-eljárással, hiányok pótlása, felületfrissítés
- 2

Vakolt lábazat, simított (őzbarna - Baumit 0413 HBW18) vakolat bontása, új WTA rendszerű vakolat készítése, festés
- 3

Kváderes vakolat (őzbarna - Baumit 0413 HBW18) nedvesség károsodott vakolat bontása, új WTA rendszerű vakolat készítése; festés
- 4

Kváderes vakolat (őzbarna - Baumit 0413 HBW18) mosás, sérült vakolat bontása, foltsterű javítás, festés
- 5

Vakolatból húzott díszes osztópárkány (őzbarna - Baumit 0413 HBW18) mosás, sérült részek bontása, hiányok pótlása, festés
- 6

Erkély rabilolás (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) új rabilolás készítése, Magdolna utcai meglévő alapján, festés
- 7

Nútolt vakolat, kváder-hatású (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) meglévő vakolat bontása, új 'kváderesen' nútolt vakolat készítése, festés
- 8

Fésűs vakolat (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) mosás, sérült részek bontása, hiányok pótlása, 1 cm fedő vakolat vízszintes fésűs felülettel, festés
- 9

Simított vakolat (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) mosás, sérült vakolat bontása, foltsterű javítás, festés
- 10

Új osztópárkány készítése (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) meglévő osztópárkány mintavételét követően új párkány elemek gyártása, beépítése, festése
- 11

Új 'futókutya' motívumos díszítőelem gyártása, és beépítése (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) új díszítőelem gyártása, beépítése, festése
- 12

Vakolt párkány (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) mosás, sérült részek bontása, téгла és vakolat hiányok pótlása, festés
- 13

Függőlegesen nútolt vakolat (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) mintavétel a Magdolna utcai erkélyről, vakolat javítása, nútok készítése, festés
- 14

Mázolt acél pince ajtó (sötét barna) rozsda eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás
- 15

Bejárati fa ajtó (sötét barna) jelen felújítás során nem érintett, korábban pályázati úton felújítva
- 16

Kapcsolt gerébtokos fa ablak (sötét barna tok, fehér szárny - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: raskettázás és csiszolás, hiánypótlás, 1× alap-, 2× fedőmázolás/
- 17

Műanyag redőny (barna - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: meglévő bontása, új barna színű redőny beépítése meglévő tokba/
- 18

Műanyag ablak, hőszigetelő üvegezéssel (fehér - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: meglévő bontása, új hőszigetelő fa ablak, jellemző osztással, sötétbarna tok, fehér szárny/
- 19

Acél pinceablak (fekete) rozsda eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás, drótüvegezés cseréje;
- 20

Acél ablakrács (fekete) rozsda eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás
- 21

Ablakpárkány, és párkányfedés, ill. erkély-, és eresz szegély (natúr horgany) meglévő párkányok, szegélyek bontása, új horganylemez párkány / szegély beépítése
- 22

Új párkányfedés (natúr horgany) új osztópárkány fedéseként, új horganylemez párkányfedés beépítése
- 23

Kovácsoltvas korlát (fekete) rozsda eltávolítása, acélhiányok pótlása, 2× alap-, 1× fedő mázolás

Projekt neve:

KOSZORU-25

Létesítmény:

1086 Budapest, Koszorú u. 25-27.
(hrs.: 35520)

Projekt leírása:

Utcai homlokzatok felújítása

Megrendelő:

Társasház, Koszorú u. 25-27.
1086 Bp., Koszorú u. 25-27.

Tervező:

Kovács Dániel Örs EV
3508 Miskolc, Próbatétel u. 12.
e-mail: kovacsdanielors@gmail.com
Tel.: +36/20-7-755-755

Okleveles építésmérnök:	Kovács Dániel Örs É 05-0472	
Építész munkatárs:		

rajz megnevezése:

Koszorú utcai homlokzat

Tervezett állapot

tervfajta: TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV

lépték: M = 1:200 dátum: 2019. aug.

rajzszám:

É-01-B



Jelmagyarázat:

- 1

Tardosi mészkö lábazat felújítása (halvány vörös) tisztítás JOS-eljárással, hiányok pótlása, felületfrissítés
- 2

Vakolt lábazat, simított (őzbarna - Baumit 0413 HBW18) vakolat bontása, új WTA rendszerű vakolat készítése, festés
- 3

Kváderes vakolat (őzbarna - Baumit 0413 HBW18) nedvesség károsodott vakolat bontása, új WTA rendszerű vakolat készítése; festés
- 4

Kváderes vakolat (őzbarna - Baumit 0413 HBW18) mosás, sérült vakolat bontása, foltsterű javítás, festés
- 5

Vakolatból húzott díszes osztópárkány (őzbarna - Baumit 0413 HBW18) mosás, sérült részek bontása, hiányok pótlása, festés
- 6

Erkély rabilolás (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) új rabilolás készítése, Magdolna utcai meglévő alapján, festés
- 7

Nútolt vakolat, kváder-hatású (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) meglévő vakolat bontása, új 'kváderesen' nútolt vakolat készítése, festés
- 8

Fésűs vakolat (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) mosás, sérült részek bontása, hiányok pótlása, 1 cm fedő vakolat vízszintes fésűs felülettel, festés
- 9

Simított vakolat (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) mosás, sérült vakolat bontása, foltsterű javítás, festés
- 10

Új osztópárkány készítése (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) meglévő osztópárkány mintavételét követően új párkány elemek gyártása, beépítése, festése
- 11

Új 'futókutya' motívumos díszítőelem gyártása, és beépítése (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) új díszítőelem gyártása, beépítése, festése
- 12

Vakolt párkány (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) mosás, sérült részek bontása, téгла és vakolat hiányok pótlása, festés

- 13

Függőlegesen nútolt vakolat (világos mogyorórszín - Baumit 0376 HBW49) mintavétel a Magdolna utcai erkélyről, vakolat javítása, nútok készítése, festés
- 14

Mázolt acél pince ajtó (sötét barna) rozsdá eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás
- 15

Bejárati fa ajtó (sötét barna) jelen felújítás során nem érintett, korábban pályázati úton felújítva
- 16

Kapcsolt gerébtokos fa ablak (sötét barna tok, fehér szárny - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: raskettázás és csiszolás, hiánypótlás, 1× alap-, 2× fedőmázolás/
- 17

Műanyag redőny (barna - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: meglévő bontása, új barna színű redőny beépítése meglévő tokba/
- 18

Műanyag ablak, hőszigetelő üvegezéssel (fehér - jelen projektnek nem része) /egyedi felújítás esetén: meglévő bontása, új hőszigetelő fa ablak, jellemző osztással, sötétbarna tok, fehér szárny/
- 19

Acél pinceablak (fekete) rozsdá eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás, drótüvegezés cseréje;
- 20

Acél ablakrács (fekete) rozsdá eltávolítása, 2× alap-, 1× fedő mázolás
- 21

Ablakpárkány, és párkányfedés, ill. erkély-, és eresz szegély (natúr horgany) meglévő párkányok, szegélyek bontása, új horganylemez párkány / szegély beépítése
- 22

Új párkányfedés (natúr horgany) új osztópárkány fedéseként, új horganylemez párkányfedés beépítése
- 23

Kovácsoltvas korlát (fekete) rozsdá eltávolítása, acélhiányok pótlása, 2× alap-, 1× fedő mázolás

Projekt neve:

KOSZORU-25

Létesítmény:

1086 Budapest, Koszorú u. 25-27.
(hrs.: 35520)

Projekt leírása:

Utcai homlokzatok felújítása

Megrendelő:

Társasház, Koszorú u. 25-27.
1086 Bp., Koszorú u. 25-27.

Tervező:

Kovács Dániel Örs EV
3508 Miskolc, Próbátétel u. 12.
e-mail: kovacsdanielors@gmail.com
Tel.: +36/20-7-755-755

Okleveles építésmérnök:	Kovács Dániel Örs É 05-0472	
Építész munkatárs:		

rajz megnevezése:

Magdolna utcai homlokzat

Tervezett állapot

tervfajta:

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV

lépték:	M = 1:200	dátum:	2019. aug.
---------	-----------	--------	------------

rajzszám:

É-02-B