


## DÉLI HOMLOKZAT



### Jelmagyarázat

- Műkő lábazati burkolat (szürke)  
meglévő bontása, vízszintes falszigetelés készítése,  
új átszellőztetett strukturált keret nélküli műkő burkolat beépítése rozsdamentes hátszerkezetre;
- Műkő pinceablak padka (szürke)  
új 10 cm magas, párkány mélységű műkő pinceablak padka készítése,
- Strukturált vakolat (világos szürke - Baumit 0439 HBW66)  
felületi struktúra felmérése, meglévő vakolat bontása, új WTA rendszerű vakolat a fsz.-i ablakpárkányig, eredetivel megegyező struktúrával, festés;
- Simított vakolat (világos szürke - Baumit 0439 HBW66)  
meglévő vakolat bontása, kábelek falba süllyesztése, új gépi vakolat (kivéve mozaikos ablakkeretek), festés;
- Homlokzati ornamentika (vörös - Baumit 0601 HBW10)  
vakolatdíszek felmérése, tisztítása, vakolathiányok pótlása az eredeti nyomott minta megőrzésével, festés;
- Homlokzati ornamentika mozaik díszekkel (okkersárga - Baumit 0225 HBW60)  
vakolatdíszek felmérése, tisztítása, mozaik hiányok, és vakolathiányok pótlása, festés;
- Homlokzati ornamentika (világos szürke - Baumit 0439 HBW66)  
vakolatdíszek felmérése, tisztítása, vakolathiányok pótlása, festés
- Pince ablak, és rács (fekete)  
eredeti ablakrács felmérése majd bontása, új eredetivel egyező egységes ablakrács, perforált acéllemez betéttel a rács mögött;

- Bejárati kapu (sötét dióbarna)  
hiányok pótlása, hiányzó üvegezés alatti kazetták pótlása, fémlemez a rúgott zónában, pászítás, csiszolás, mázolás kívül-belül;
- Pince ajtó (fekete)  
meglévő ajtók bontása, új egységes kétszárnyú acéllemez harmónika ajtók beépítése mázolva;
- Fa ablak (sötét dióbarna)  
fahiányok kiegészítése, homlokzati oldal csiszolása, mázolása;
- Ablakpárkányok (horganyzott acél)  
meglévő párkányok bontása, új horganyzott acél párkányok beépítése;
- Attika csatorna, falfedés (horganyzott acél)  
meglévő attika csatorna ellenőrzése, szükség szerint felújítása, meglévő falfedés bontása, új horganyzott acél falfedés beépítése;
- Erkélyek vízelvezetése (horgany)  
Meglévő erkély rétegrend bontása lejtbetonig, felület kiegyenlítése, új kent szigetelés, új horganylemez vízköpő beépítése;
- Cserépfedés (vörös)  
jelen felújítás során nem érintett



Projekt neve:

**KORIS-28**

Létesítmény:

1089 Budapest VIII., Kőrös utca 28. sz.  
(hrsz.: 35959)

Projekt leírása:

Udvari homlokzatok felújítása

Megrendelő:

Társasház  
1089 Budapest, Kőrös u. 28.

Tervező:

ZUTABA Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 101.

Anker Plan Kft.  
3508 Miskolc, Próbátétel u. 12.  
e-mail: info@ankerterv.hu  
Tel.: +36/20-7-755-755



Okleveles építésmérnök:	Kovács Dániel Örs É 05-0472	
Építész munkatárs:		

rajz megnevezése:

**Kőrös utcai homlokzat (D)**

Tervezett állapot (színterv)

tervfajta:

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV

lépték:

M = 1:200

dátum:

2022. 12. 14.

rajzszám:

**É-01**