



## BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS  
POLGÁRMESTER

78/2021. (II.25) számú határozat

### **Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás módosítása, a Budapest VIII. kerület, Jázmin utcai (Szigony utca - Tömő utca között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukciós munkákhoz**

#### **POLGÁRMESTERI DÖNTÉS**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (3) bekezdésén alapul.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:

A Képviselő-testület a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorló polgármester 398/2020. (XII. 04.) számú határozata d.) pontjának negyedik bekezdését módosítja aszerint, hogy a Jázmin és a Tömő utca között a játszótér/park szakaszon irányított fűrés helyett nyílt árkos kivitelezéssel történjen a gázvezeték építés az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (1081 Bp. II. János Pál pápa tér 20.) kérelme alapján.

A közterületi munkálatok az alábbi feltételekkel és kikötésekkel végezhetők:

Az előírt MSZ – 12042 Magyar Szabvány; Fák védelme építési területen meghatározása szerint a favédelmi terület a fa koronacsurgójától mért másfél méteres terület. A megküldött helyszínrajzok alapján ez semmiképpen nem tartható, a Tömő utcai részen a két fa (5253 5254) között nincs öt méteres távolság, azaz a favédelmi területeik fedik egymást, a statikai védőtávolságuk közti rész igen csekély. Ezen fák esetében fokozott óvatossággal, a szabvány előírásainak maximális betartása és szakfelügyelet mellett lehet kizárólag a földmunkát végezni!

Az alábbi fák érintettek:



## BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS  
POLGÁRMESTER

Azonosító	Latin név	Fa magasság (m)	Korona átmérő (m)	Törzs körméret (cm)	Statikai védőtávolság (cm a törzs középpontól)
5174	Acer campestre	7	7	63	200
5175	Populus simonii	22	8	186	250
5234	Acer pseudoplatanus	14	7	89	200
5252	Acer campestre	8	5	45	200
5253	Acer campestre	9	6	70	200
5254	Populus alba	20	6	147	300
5382	Populus simonii	22	10	200	300
5383	Celtis occidentalis	8	9	90	250

A fenti fákat (8 darab) háromrétegű törzsvédelemmel kell ellátni. A törzset rugalmas, energiaelnyelő réteggel ellátott, legalább 2 méter magas deszkázattal kell körül venni. A védelemre szolgáló deszkázatot a fa sérülése nélkül kell rögzíteni, és nem szabad közvetlenül a gyökérnyakra ráhelyezni.

A vezetékek lefektetésekor a vezetéket lehetőleg a gyökérzet mélysége alá, a gyökerek alatt átfűzve kell telepíteni. Az árok kiásása során a gyökerek sérülését meg kell akadályozni. Amennyiben a gyökerek mégis sérülnek, a sérüléseket faszélesztési módszerekkel kezelni kell. Árok ásása során a 2 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökereket nem szabad elvágni. A legfeljebb 2 cm átmérőjű gyökereket metszéssel vágjuk le, a vágási felület legyen sima és egyenes. Metszés után a metszési felület növekedést serkentő anyaggal kell kezelni.

Az építési tevékenység során a feltárt gyökereket a kiszáradástól és a fagyástól takarással, valamint a takaró anyag nedvesen tartásával védeni kell.

A gyökérzetben kialakított árok feltöltésére használt anyagoknak tartósan biztosítaniuk kell a légáteresztést, valamint tápanyagban gazdagnak kell lenniük, hogy a sérült gyökerek regenerálódhassanak. A gyökérzet károsodásának mértékétől függően szükség lehet a korona megfelelő mértékű metszésére is.

Jelen kivitelezés esetében javallott a 8 fára favédelmi tervet készíteni, de amennyiben a vállalkozó nyilatkozik a szabvány maradéktalan betartásáról, és a munka megkezdése előtt elvégzi a szükséges törzsvédelmet, el lehet ettől tekinteni.

Mivel a kivitelezés során a játszótér mindkét bejárata érintett, így a munkálatok során a játszótér zárva kell tartanunk. Ez, az időjárás ellenére igen nagy lakossági elégedetlenséget válthat ki, hisz a



## BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS  
POLGÁRMESTER

jelenleg érvényben lévő korlátozások miatt igen nagy számban látogatják. Ezért kérem a munkálatok két részre bontását, melyben mobil kerítéssel leválasztják az északi és déli kapukat, így a játszótér zavartalanul üzemelhet.

A burkolatok helyreállítása I. osztályú minőségben kell megvalósuljon, a megfelelő réteggel. Amennyiben a bontás során a burkolat köve sérül, a törött darabokat cserélni kell.

A játszótér eszközeiben és a kerítésben kár nem eshet.

A 398/2020. (XII. 04.) számú határozattal kiadott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás további pontjai valamint az engedély határideje változatlanul érvényesek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. március 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda

Budapest, 2021. február 25.

