

Értékelt ingatlan: 1084 Budapest, VIII. ker., Mátyás tér 14. IV. emelet 2/A. ajtó, Hrsz. 35148/0/A/43 lakás ingatlan

FOTÓK



..., homlokzat




Az ingatlan bejárat, 1 ablak



Lakás a IV. emeleten



Konyha




Hall




Konyha-fürdő



Szoba




Erkély és kilátás







Külön wc



Héra fűtés



Szoba, parketta



FOTÓK



Rákóczi út 71., homlokzat



Az ingatlan bejárat, 2 ablak



Előszoba




Konyha



Belső udvar



Fürdőszoba




Szoba




Szoba




Gázés villanyóra



Vízóra



Wc (romos)




Gáztűzhely

Értékelt ingatlan: 1085 Budapest, VIII. ker., Somogyi Béla utca 16., földszint 1. ajtó, Hrsz. 36424/0/A/5 lakás  
ingatlan

FOTÓK




Somogyi Béla u. 16., homlokzat




Az ingatlan bejárat, 2 ablak



Előszoba-konyha



Előszoba-konyha



Wc



Szoba




Szoba



Vakolat hiányok



Gázóra



Villanyóra



Vakolathibák



Mennyezet vakolat

FOTÓK



Szigony utca 10., homlokzat



A ház bejárata



Lakás bejárata



Konyha



Fürdőszoba




Szoba



Kilátás a szobából




Szoba felújítandó állapotban






Wc









felújítandó szoba







felújítandó konyha

























1082 Budapest, Baross utca 59. emeleti iroda (Hrsz.: 35232/0/A/27)




Foglalkoztató helyiség




Erkély



Mosdó




WC



Beázás miatti vakolatleválás

2013. május 16.

1082 Budapest, Baross utca 59. emeleti iroda (Hrsz.: 35232/0/A/27)



Öltöző




Zuhanyozó

2013. május 16.

1082 Budapest, Baross utca 59. emeleti iroda (Hrsz.: 35232/0/A/27)



Környezet, utca



Társasház utcafrontja



Társasház udvari homlokzata



Lépcsőház

2013. május 16.

1082 Budapest, Baross utca 59. emeleti iroda (Hrsz.: 35232/0/A/27)





A vizsgált ingatlan bejárata



Előtér




Gázóra




Konyha

2013. május 16.


1082 Budapest, Baross utca 59. emeleti iroda (Hrsz.: 35232/0/A/27)




Csempe leválások




Konyha



Radiátor



Cirkó



Villanybojler



Vízóra

2013. május 16.