


# Képek

1086 Budapest, Lujza utca 38. 2. em. 53.



utcakép



utcakép



homlokzat



homlokzat



homlokzat részlet



homlokzat részlet

2016.05.11

3/34

1086 Budapest, Lujza utca 38. 2. em. 53.



**épület bejárata**



**kapualj**



**udvari homlokzat**



**lépcsőház**



**függőfolyosó**




**lakás bejárata**


2016.05.11

JW

1086 Budapest, Lujza utca 38. 2. em. 53.



szoba



szoba



konyha



konyha



konyhában levert csempe



vízvezeték a konyhában

2016.05.11

36

1086 Budapest, Lujza utca 38. 2. em. 53.



kamra



kamra



nyílászáró



kilátás



villanyóra



gázóra


2016.05.11

JW

37

**Képek**

1086 Budapest, Magdolna utca 43. 2. em. 25



**utcakép**



**utcakép**



**homlokzat**



**homlokzat**



**homlokzat**




**épület bejárata**

2016.05.11



kapualj



udvar



udvari homlokzat



lépcsőház




lakás bejárata




szoba

2016.05.11

JW



szoba




konyha



konyha



konyhában ázás nyoma



gázkonvektor



nyílászáró

2016.05.11

40


1086 Budapest, Magdolna utca 43. 2. em. 25




**kilátás**



**vízóra**



**gázóra**



**villanyóra helye**

2016.05.11

*JW*

47



# Képek

1082 Budapest, Nap utca 18. 2. em. 14.



utcakép



utcakép



homlokzat



homlokzat



bejárat az épületbe



kapualj

2016.05.05

42

1082 Budapest, Nap utca 18. 2. em. 14.



udvar




lépcsőház



lakás homlokzata



tető részlet a lakás fölött



szoba




szoba


2016.05.05

JW

1082 Budapest, Nap utca 18. 2. em. 14.



**félszoba**



**félszoba**



**félszobában repedés**



**félszobában repedés**



**félszobában kitört ablak**



**konyha**

2016.05.05

44

1082 Budapest, Nap utca 18. 2. em. 14.



**konyha**



**konyha**



**cserépkályha**




**nyílászáró**



**gázóra**

2016.05.05



**villanyóra**

JW

45

# Képek

1083 Budapest, Német utca 13. fszt. 6.



utcakép



utcakép



homlokzat



homlokzat



udvari homlokzat



bejárat az épületbe, balra a lakás ablaka

2016.05.05

46

1083 Budapest, Német utca 13. fszt. 6.



kapualj



lift



lépcsőház



udvar



lakás bejárata



szoba

2016.05.05

JW

47

1083 Budapest, Német utca 13. fszt. 6.



szoba



szobában vízesedés a kapualj felől




szobában vízesedés az utcai homlokzaton



konyha



konyha



konyhából félig leválasztott zuhanyzó


2016.05.05

48

1083 Budapest, Német utca 13. fszt. 6.




**konyha**



**konyhában wc**



**konyhában beázás**



**konyhában korábbi csőtörés nyomai**



**nyílászáró**



**nyílászáró**

2016.05.05

JW


49




1083 Budapest, Német utca 13. fszt. 6.



**gázóra**




**villanyóra helye**



**gázkonvektor**

2016.05.05

*Handwritten signature and the number 50.*



# Képek

1081 Budapest, Népszínház utca 45. 2. em. 28/A



utcakép



utcakép



homlokzat



homlokzat



udvari homlokzat



bejárat az épületbe


2016.05.05

*Handwritten signature*  
57

1081 Budapest, Népszínház utca 45. 2. em. 28/A



**kapualj**



**udvar**



**lépcsőház**



**lakás homlokzata**



**lakás bejárata**



**függőfolyosó a lakás fölött**

2016.05.05

*JW*