

KÖR-KER

Környezetvédelmi Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság



✉ 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.
☎ 06-33-504-080
@ kor-ker@kor-ker.hu
🌐 <http://www.kor-ker.hu>

Vizsgálólaboratórium: 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.

Bankszámla szám: 11740092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Cégjegyzék szám: 11-09-008638

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Palotanegyed
vizsgálatra kijelölt területein elvégzett szervesetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció
mérések vizsgálati eredményei alapján

Az értékelési jegyzőkönyv száma: bp_8ker_ph_al_ert_2025_026

A példány sorszáma: 1.

Készült: Nyergesújfalu, 2025. április 02.

Czap Zoltán
laboratóriumvezető

Kör-Ker Kft.
2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.
Telefon: 06 (33) 504 080
Adószám: 12815973-2-11
Banksz.sz.: 11740092-20007339

Czap Gergely
ügyvezető

Az értékelési jegyzőkönyv a KÖR-KER KFT. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható,
illetve használható fel.

01. MÉRÉSI EREDMÉNYEK a „bp_8ker_ph_al_2025_026” számú vizsgálati jegyzőkönyv alapján

Szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció mérési eredmények:

Budapest, VIII. kerület Józsefváros, Palotanegyed területe

Minta száma	Mérési hely	Rost-koncentráció rost/cm ³
2025_026_L/2	Társasház (1088 Budapest, Szentkirályi u. 29-31.) tetőszint, Szentkirályi u. 27. felé eső tetőrész széle	< 0,01*
2025_026_L/3	Játékvár Bölcsőde (1085 Budapest, Horánszky u. 21.) Belső udvar, középén	< 0,01*
2025_026_L/4	Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) Játszótér Pollack Mihály u. felőli területe	< 0,01*

**: a módszer alsó méréshatára*

02. A LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK MEGENGEDETT KONCENTRÁCIÓI A KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMEÉRŐL SZÓLÓ 5/2020. (II. 6.) ITM RENDELET 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 2. PONTJA ALAPJÁN

Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm³-ben

Megnevezés (CAS-számok)	Megengedett koncentráció rost/cm ³ -ben (egészségügyi határérték)
Azbeszt	0,1
aktinolit (77536-66-4)	
amozit (12172-73-5)	
antofillit (77536-67-5)	
krizotil (12001-29-5)	
krokidolit (12001-28-4)	
tremolit (77536-68-6)	

03. A MUNKAHELYI LEVEGŐ AZBESZTTARTALMÁNAK MÉRÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK AZ AZBESZTTTEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMEÉRŐL SZÓLÓ 12/2006. (III. 23.) EÜM RENDELET ALAPJÁN

6. § (7) Az azbesztbontás és -mentesítés után végzett levegőtisztasági vizsgálatra a megengedett azbesztrost-koncentráció **0,01 rost/cm³ (Tisztasági szint határértéke)**.

7. § A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalót érő azbesztexpozíció idővel súlyozott átlaga 8 órás időtartamra vonatkoztatva ne haladja meg a **0,1 rost/cm³-t (Egészségügyi határérték)**.

04. MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

Szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció mérési eredmények értékelése

Budapest, VIII. kerület Józsefváros, Palotanegyed területe

Minta száma	Mérési hely	Rost-koncentráció rost/cm ³
2025_026_L/2	Társasház (1088 Budapest, Szentkirályi u. 29-31.) tetőszint, Szentkirályi u. 27. felé eső tetőrész széle	< 0,01*
2025_026_L/3	Játékvár Bölcsőde (1085 Budapest, Horánszky u. 21.) Belső udvar, közepen	< 0,01*
2025_026_L/4	Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) Játszótér Pollack Mihály u. felőli területe	< 0,01*
Egészségügyi határérték <i>5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 2. számú melléklet 2. pontja alapján</i>		0,1
Tisztasági szint határértéke <i>12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. §-a (7) alapján</i>		0,01

*: a módszer alsó méréshatára

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció mérések vizsgálati eredményei nem haladták meg a hatályban lévő 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben és a 12/2006. (III. 23.) EüM rendeletben megadott 0,1 rost/cm³ egészségügyi határértéket, valamint a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. §-a (7) bekezdésében megengedett 0,01 rost/cm³ tisztasági szint határértéket.

