



Vizsgálati eredmények összefoglaló magyarázata

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) megbízása alapján a KÖR-KER Kft. (2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.) Vizsgálólaboratóriuma elvégezte a Palotanegyed vizsgálatra kijelölt területein összesen 4 db mintavételi ponton a légtér szervesetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció vizsgálatát az azbesztterhelés ellenőrzésének céljából.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem /PPKE/ campusának területén lévő D7 jelű épület azbesztcement síkpala tetőfedőanyagának bontásával, eltávolításával, az azbesztmentesítési munkával összefüggő szervesetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció mérés (1 db) vizsgálati eredménye a kimutathatósági határ alatt volt ($< 0,01$ rost/cm³).
/Hivatkozott vizsgálati jegyzőkönyv száma: „bp_8ker_ph_am_2025_026”, vizsgálati eredmények értékelése jegyzőkönyv száma: „bp_8ker_ph_am_ert_2025_026”/

A Budapest VIII. kerület Józsefváros Palotanegyed vizsgálatra kijelölt területein elvégzett szervesetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció mérések (3 db) vizsgálati eredményei szintén a kimutathatósági határ alatt voltak ($< 0,01$ rost/cm³).
/Hivatkozott vizsgálati jegyzőkönyv száma: „bp_8ker_ph_al_2025_026”, vizsgálati eredmények értékelése jegyzőkönyv száma: „bp_8ker_ph_al_ert_2025_026”/

Nyergesújfalu, 2025. április 03.


Kör-Ker Kft.
2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.
Telefon: 06 (33) 504 080
Adószám: 12815973-2-11
Banksz.: 11740092-20007339

Czap Zoltán
laboratóriumvezető
KÖR-KER Kft.